


Quille de sécurité dans le parking :




L'indemnité d'un sinistre est venue couvrir financièrement la résolution d'assemblée générale pour l'installation du poteau (509,30 €).

Peinture bandeau et balcon (non pris en charge par l'assurance DO) :



Fourreaux (DO et intervention ENEDIS 2 premières photos – pose de ciment fourreaux CS) :



Trottoirs (ciment pour éviter les mauvaises herbes et nettoyage couverture porte parking) :



Aménagement grand jardin (peinture sur support grilles et filets sur grilles) :



Plaque bois liste alphabétique et bas de portes sous-sol (essai pour prochaine résolution d'AG) :

